

## ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY TÝDENNÍ

### DTK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 1830/11  
Provozovna : OTRADOVICE  
Hornina : Štěrkopísek

Vzorek č. : 5213/11  
Provedl : L. Bubelínyová  
Datum : 29.7.2011

Příloha č. : 2  
Kontrola : J. Soukupová  
Datum : 29.7.2011

Frakce mm	Podíl zrnitosti			Propad sítím				
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů	Hodnota	
	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	28,0	2,4			2,4	1,4D	5,6	97,6
4 / 5,6	26,3	2,3			2,3	D	4	95,3
2 / 4	55,9	4,9			4,9	D/2	2	90,4
1 / 2	111,3	9,8			9,8	D/4	1	80,6
0,5 / 1	288,0	25,3			25,3		0,5	55,3
0,25 / 0,5	446,5	39,2			39,2		0,25	16,1
0,125 / 0,25	153,4	13,5			13,5		0,125	2,6
0,063 / 0,125	18,8	1,6			1,6		0,063	1,0
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	1,0			1,0			
	0 / 0,063 P	12,3			1,0		0	0,0
<b>Celkem</b>	<b>1 141,5</b>	<b>100,0</b>			<b>100,0</b>			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4

